

Erledigt

Kompatibilität NVIDIA Pascal (Übersicht Hersteller und Modelle)

Beitrag von „WeWin“ vom 5. Mai 2017, 17:49

Im HWSensors Paket ist eine alte SMC Version (6.16.1372) und wenn ich alle Sensoren entferne werden die Kext trotzdem geladen.. ich glaube die hängen im BIOS fest..

EDIT: Also mit den aktuellsten HWSensor Kexts und FakeSMC in /S/L/E wird die 1050 trotzdem nicht erkannt..