

Erledigt

Probleme mit kürzlich installiertem Sierra

Beitrag von „Psychopate“ vom 15. Mai 2017, 19:12

- Asus H81I-PLUS Mainboard Sockel 1150 (mini ITX, Intel H81, DDR3 Speicher, SATA, 4x USB 3.0)
- G.Skill F3-2133C9D-16GXH Arbeitsspeicher 16GB
- Intel BX80646I54460 Prozessor
- be quiet! BN262 PURE POWER 9 ATX PC Netzteil 400W schwarz
- SanDisk Ultra II SSD 240GB Sata III 2,5 Zoll Interne SSD

Das ist mein aktuelles Setup.

UPDATE:

Per USB startet der auch nicht mehr richtig. Wenn ich in diesem Clover Bootmenü bin und die bisherige Partition zum booten nehme, startet wieder neu, wie schon vorher ohne Stick...