

Erledigt

overcurrent detected - El Capitan bootet nicht

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 15. Mai 2017, 20:42

Womöglich ist ein USB Port defekt.