

Erledigt

overcurrent detected - El Capitan bootet nicht

Beitrag von „Kristupas“ vom 17. Mai 2017, 08:50

Ich habe bereits, bevor ich hier schrieb, alles überprüft. Es handelt sich vermutlich um die 2 Ports, wo die USB 2 und USB 3 (diese vorne am Gehäuse) angeschlossen sind. Auch, wenn beide Steckern am Mainboard nicht angeschlossen sind, kommt die Fehlermeldung... Ich habe keine Spuren am Mainboard entdeckt, die auf ein Kurzschluss deuten würden.

Das Problem mit dem booten von der Mac HD ist schon vor ca. 4 Wochen aufgetreten. Ich benutze regelmässig Windows, es gab bis jetzt keine Fehlermeldungen... Ist Mac OS in dieser Hinsicht empfindlicher als Windows?