

Erledigt

Schleichend länger werdende Bootzeit bei GA-Z170X-UD5 TH

Beitrag von „Sascha_77“ vom 17. Mai 2017, 14:38

Ich habe sowas bei einem Z97 ähnlich. Der erste boot geht grundsätzlich zügig. Mache ich aber einen Reset bleibt in 95% der Fälle das GA Splashlogo auf dem Schirm und auch F12 und andere Funktionstasten zeigen keine Wirkung. Da ich keine Lust habe dann 2 Minuten zu warten nehme ich meist den Rechner ganz vom Strom (hab zum glück ne Funksteckdose) und schalte ihn sofort wieder ein. Ansonsten müsste ich warten bis Clover endlich kommt (und auch ab da dauerts dann lange) und ich das Bootvolume auswählen kann.

Das hat es am Anfang nie gemacht. Ich schätze irgend ein SATA Device ist dafür verantwortlich.

Das BIOS zurücksetzen hat auch nichts gebracht.