Schleichend länger werdende Bootzeit bei GA-Z170X-UD5 TH

Beitrag von "Patricksworld" vom 17. Mai 2017, 18:51

Ich kenne das Phänomen auch mit Clover. Allerdings hilft bei mir in der Regel, den EFI Ordner einmal zu mounten, den Clover ordner zu sichern. Anschließend die Efi Löschen. Clover neu draufspielen und die Kexte, config + DSDT vom gesicherten Ordner zurück und alles läuft wieder tutti.

Mfg Patrick