

Erledigt

HP 8460p mit Intel HD 3000

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 18. Mai 2017, 17:28

Das mit den Bildern ist relativ normal. macOS erwartet USB Eingabegeräte, kann diese aber nicht finden, da Tastatur und Trackpad per PS2 angebunden sind, und fragt daher nach Bluetooth Peripherie. Da die VoodooPS2Controller.kext aber schon aus der EFI geladen wurde funktioniert die integrierte Peripherie trotzdem - einfach einmal die Leertaste betätigen, um die Hinweisgrafik auszublenden und weiter geht's.