

**Erledigt**

## **macOS 10.12.5 und Grafikkarte**

**Beitrag von „klein2“ vom 22. Mai 2017, 14:22**

Ich kann das Problem ebenfalls bestätigen mit ner GTX 760 unter 10.12.5, bis 10.12.4 läuft die Karte ohne Webdriver, ab 10.12.5 kann ich den Webdriver installieren und dann klappt es einen Boot lang bis sich das TFT beim Start ebenfalls in den Ruhezustand begibt.

PS. DisplayPort verwendet.

PPS. Im Tomatenforum wird empfohlen die Systemdefinition auf iMac 13,2 zu setzen - das soll das Problem wohl lösen. Werde ich heute Nachmittag mal testen.