

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „filou77“ vom 22. Mai 2017, 15:13

Das Problem habe ich auch gerade unter Sierra mit MSI Z270 Gaming Pro Carbon.. Unter El Capi laufen alle einwandfrei, ohne dass ich welche excluden musste (bis auf so ein Spezial 3.1 Gen2 Port für den ich garkein Gerät habe).

Jetzt unter Sierra ist das wohl schwieriger. Excludet habe ich HS03;HS04;HS07;HS08;HS11;HS12;USR1 (was wohl auch richtig ist), jetzt kommen aber ebenfalls SSXX und USR2 dazu, die ich auch gleich mal versuchen werde zu excluden. Maus + Grafikstift wollen nicht so, wie ich will.. und eine externe USB Platte wird gar nicht erst erkannt.

Wie gesagt.. unter El Capi lief noch alles. 🤔