

Erledigt

macOS SIERRA 10.12.5 Finale Version veröffentlicht

Beitrag von „devo“ vom 23. Mai 2017, 19:10

Ich hab keine Ahnung warum aber ich hab meinen DisplayPort-Stecker einen gefühlten halben Millimeter weiter in die Grafikkarte gesteckt und nun läuft alles wie geschmiert mit 10.12.5 und GTX1060???

Das kann doch bald nicht angehen. Definition ist immer noch auf 13,2.

Im Asus-Bios etc ging das Bild doch auch?

Okay Leute... vllt mal den DP-Stecker überprüfen. *stirnrunzel* jetzt erstmal sichern.

Danke für die Tipps!

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro