

Erledigt

Lenovo E560 - Clover - EL Capitan

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 24. Mai 2017, 14:54

Ich hatte den Eintrag abgeändert in "0x43ba14E4", passend für die ID der BCM943602BAED. Habe diese jetzt mal komplett entfernt und neu gestartet. Nach dem Start ist alles da, nach dem Ruhezustand WLAN trotzdem weg.

Ich füge mal meinen Clover-Ordner an, vielleicht findet ihr den Fehler.

EDIT:

Müßte im Systembericht unter WLAN nicht die exakte Kartenbezeichnung "Broadcom BCM4360 802.11 a/g/n/ac Wireless Network Adapter" erscheinen, wenn er den Patch geschluckt hat?