

Erledigt

Lenovo E560 - Clover - EL Capitan

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 29. Mai 2017, 16:35

Hallo,

bis auf die OS Check Fix und den Fix Mutex with non-zero SyncLevel habe ich die selben Patches benutzt. Das Device ARPT habe ich nicht eingefügt, also dürfte es wohl [@al6042](#) gewesen sein, als er mir mit meinem HDMI-Audio-Problem geholfen hat. Da ist aber auch meines Wissens nicht mehr passiert, als das Device PXSX in ARPT umzubenennen, denn dieser Gerätenamen findet sich in meiner ungepatchten DSDT. Die FakeID für die DW1560 habe ich ja auch in der config.plist eingetragen, die DSDT müsste ich da unter dem Device ARPT noch weiter bearbeiten. Aber es funktioniert ja auch so.

Edit: [@al6042](#) hat die ARPT-Geschichte im ersten Beitrag auf dieser Seite erklärt, sehe ich gerade.