

Erledigt

MSI GE60 2PC

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 30. Mai 2017, 19:04

Anbei mal deine DSDT, die ich mit iasl und folgendem Inhalt in refs.txt dekompileiert habe (Credits Rehabman) :

Code

1. External(MDBG, MethodObj, 1)
2. External(_GPE.MMTB, MethodObj, 0)
3. External(_SB.PCI0.LPCB.H_EC.ECWT, MethodObj, 2)
4. External(_SB.PCI0.LPCB.H_EC.ECRD, MethodObj, 1)
5. External(_SB.PCI0.LPCB.H_EC.ECMD, MethodObj, 1)
6. External(_SB.PCI0.PEG0.PEGP.SGPO, MethodObj, 2)
7. External(_SB.PCI0.GFX0.DD02._BCM, MethodObj, 1)
8. External(_SB.PCI0.SAT0.SDSM, MethodObj, 4)
9. External(_GPE.VHOV, MethodObj, 3)
10. External(_SB.PCI0.XHC.RHUB.TPLD, MethodObj, 2)

Danach gab es beim Kompilieren nur noch einen Fehler, den ich beheben konnte (mehrere Zeilen mit dem Inhalt "Zero", wie [hier](#) beschrieben).

Jetzt gibt es nur noch Warnungen, davon aber eine Menge 😊 Sollte aber nicht schlimm sein. Trotzdem wäre es gut, wenn sich die DSDT einer der Experten aus diesem Forum nochmal anschauen würde. Ich bin da noch ein ziemlicher Anfänger.