

Erledigt

HacPro geht manchmal einfach aus

Beitrag von „John Doe“ vom 3. September 2012, 22:37

nein ist nicht über taktet und ja der CPU Kühler (Cooler Master V8) sitzt richtig und wir haben beim anbringen auch nicht zu viel Wärmeleit paste benutzt !

und der ganze rechner ist auch nie warm er ist schön kühl dank 6 Lüftern 😊

gibts evtl nen programm der die temperaturen auslesen kann so das ich die evtl oben in der leiste habe alle und im Auge behalten kann ?

edit : habe jetzn tool laufen das mir die CPU temperatur (immoment 35 Grad) und die Festplatten Temperatur (grade 26 grad) anzeigt leider nicht von der SSD und der Grafikkarte