

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 3. Juni 2017, 13:02

[@Doctor Plagiat](#) die Patches dort sind halt sehr allgemein gehalten. Gelegentlich muss man sich die DSDT tatsächlich anschauen und sich nicht nur auf diese Standard Patches verlassen. Da sich die Buttons von [@Ketarr](#) nicht korrekt verhalten haben, habe ich die DSDT mal durchstöbert dabei gesehen, dass dort an drei Stellen _OSI abgefragt wird, wobei eine nicht relevant für die Windows 7 Emulation und eine nicht gepatched war.

[@wl michael](#) du kannst mal versuchen, statt WIN7/Windows 2009 alles für WIN8/Windows 2012 umzubauen. Vielleicht ist dort das Verhalten anders. Die anderen Windows Versionen wären auch eine Möglichkeit zum Testen, aber mit geringerer Erfolgswahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich kann man das Display auch an einer anderen Stelle einschalten lassen, aber das wird umständlicher...