

Erledigt

AMD R9 390 und Intel HD 530 zusammen nutzen / OS X El Capitan

Beitrag von „ralf.“ vom 11. Juni 2017, 13:04

[@THack87](#)

Schau mal im Apfelmenü Systemreport Software Extensions ob die Kexte geladen sind

	Extension Name	Version	Last Modified	Loaded
PCI	AMD4800Controller	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
Parallel SCSI	AMD4800Controller	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
Power	AMD5000Controller	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
Printers	AMD6000Controller	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
SAS	AMD6000Controller	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
SATA/SATA Express	AMD7000Controller	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
SPI	AMD8000Controller	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
Storage	AMD9000Controller	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
Thunderbolt	AMD9910Controller	1.50.38	17/03/2017, 02:24	No
USB	AMDFramebuffer	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
iBridge	AMDLegacyFramebuffer	1.50.38	17/03/2017, 02:24	No
Network	AMDLegacySupport	1.50.38	17/03/2017, 02:24	No
Firewall	AMDRadeonX3000	1.50.38	30/08/2016, 03:45	No
Locations	AMDRadeonX4000	1.50.38	30/08/2016, 03:45	No
Volumes	AMDRadeonX4100	1.50.38	17/03/2017, 02:24	No
WWAN	AMDSupport	1.50.38	30/08/2016, 03:46	No
Wi-Fi	apfs	0.3	30/08/2016, 03:11	No
Software	Apple_iSight	4.0.1	30/08/2016, 03:11	No
Accessibility	Apple16X50ACPI	3.2	30/08/2016, 03:12	No
Applications	Apple16X50Serial	3.2	30/08/2016, 03:12	No
Components	AppleACPIButtons	5.0	30/08/2016, 03:19	Yes
Developer	AppleACPIEC	5.0	30/08/2016, 03:19	No
Disabled Software	AppleACPIPlatform	5.0	30/08/2016, 03:19	Yes
Extensions	AppleAHCIPort	326	30/08/2016, 03:11	Yes