

Erledigt

Hackintosh startet nicht mehr

Beitrag von „Lucas“ vom 12. Juni 2017, 08:30

Hallo zusammen,

ich habe da mal eine Frage, ich hatte eines Tages bei mir Zuhause einen Stromausfall. Der Hackintosh war an. Nun startet er nicht mehr vollständig. Bis ins Clover komme ich rein. Wenn er dann automatisch mit meiner SSD starten will macht er es auch, aber dann kommt ganz ganz kurz eine Fehlermeldung. Dann kommt das Apple Logo und ca bei 1/4 des Ladestreifen kommt eine Fehlermeldung. Manchmal steht da panic 2 manchmal auch panic 1 oder 0 und dann noch ganz viel text. Bild ist angehängt, Nun wollte ich mal fragen, woran das Liegen könnte. Ohne Probleme lief er 3 Wochen. Wenn ich es mit der Recovery Version probieren möchte, dann braucht es erstens ewig, biss der Balken durchgelaufen ist, wenn er dann fertig ist sehe ich ein schwarzen Bildschirm, mit weißen Flecken. Habe es auch schon mit dem USB stick probiert. Läuft auf das selbe hinaus, wie mit der Recovery. Habe auch schon ein paar tipps von hier befolgt, wie mit dem UEFI Shell...

Ich hoffe ihr habt verstanden, was mein Problem ist..

Vielen dank im Voraus