

Erledigt

Ozmosis, Intel HD4000 Dual-Monitor flackern und Ausfall

Beitrag von „donald451“ vom 13. Juni 2017, 14:51

Mir fällt gerade noch etwas ein: beim Umstieg auf Ozmosis / Sierra stellte sich heraus, dass ein RAM-Baustein defekt war, d.h. ich habe momentan nur 8GB verbaut – könnte es sein, dass die HD 4000 daraufhin zuwenig RAM abzweigen kann, um 2 Monitore zu betreiben?

~~Ich habe mir meine defaults.plist angesehen (kam von damals von griven) und gefunden, dass der Eintrag AAPL,ig-platform-id nicht gesetzt ist. Das werde ich jetzt mal testen.~~

Das hat auch keine Änderung gebracht.

Ich wäre sehr dankbar, wenn noch mal jemand einen Hinweis für mich hätte, ich finde wie immer alle möglichen Threads im Forum, aber bisher nichts, was mir weitergeholfen hätte.