

Erledigt

Fehler mit R390 nach Update auf Sierra 10.12.5

Beitrag von „griven“ vom 14. Juni 2017, 00:05

AUF GAR KEINEN FALL diese beiden Kexte ersetzen denn damit machst Du Dir die Mühle mit Sicherheit komplett platt. Gerade das Grafik System von OS-X hängt an diversen Kexten die zueinander passen müssen da kann man nicht mal einfach irgendwie bunt die Versionen wechseln wie es einem gerade gefällt...

Den binpatch hast Du ja schon drin also bleibt noch die DeviceID 0x67B11002 in den AMD8000Controller.kext und den AMDRadeonX4000.kext (unter dem Bereich Hawaii) einzutragen. Dazu beide Extensions auf den Schreibtisch kopieren und dann einen Rechtsklick machen und "Paketinhalt anzeigen" auswählen. Die nun sichtbare info.plist öffnen und die DeviceID unter IOPCIMatch eintragen. Wenn erledigt speichern und beide Extensions mit dem KextUtility wieder installieren und fertig.