

Erledigt

# Ozmosis, Intel HD4000 Dual-Monitor flackern und Ausfall

Beitrag von „al6042“ vom 18. Juni 2017, 10:13

Wow...

Das war jetzt jede Menge Text... 😊

Du solltest DSDTs nicht mit dem Chameleon Wizard öffnen, wenn diese vorher mit MacIASL und ggf. der ACPI6.1 Compiler dort benutzt wird.

Ich werde eine komplett neue DSDT für dich erstellen... dazu musst du dann auch nicht dafür benötige ich aber noch ein IOREG-File, dass du mit dem IORegistryExplorer erstellen kannst, und den Hinweis welche BIOS-Version gerade eingesetzt wird.

Eine Frage habe ich jetzt aber auch noch:

In deinem Profil steht bei Bootloader "Chameleon / Ozmosis"... Diese Mischung ist furchtbar...

Was genau machst du gerade mit jetzt noch mit dem Clover Gedöns... 😊

Du machst dir selbst viel zu viel Baustellen auf... das muss nicht sein...

Aus deinem P.P.S. sehe ich folgende Zeile:

Code

1. "AAPL,ig-platform-id" = 01 00 66 01

und das ist die Angabe für die HD4000 eines Laptops, während über die DSDT folgendes Injected wird:

Code

1. "AAPL,ig-platform-id",
2. Buffer (0x04)
3. {
4. 0x0A, 0x00, 0x66, 0x01
5. },

Den Punkt hast du ja aber auch selbst erkannt... 😊