

Erledigt

Yosemite auf Fujitsu Esprimo P9900

Beitrag von „Lostguy“ vom 18. Juni 2017, 12:44

Habe versucht mein Clover r3050 auf dem Stick die neuste Version von Clover r4091 zu installieren, mit folgenden Einstellungen:

Install Clover in the ESP

Don't update MBR and PBR sectors

CloverEFI 64-bits SATA

Leider hat es nicht funktioniert. Ich muss nachher versuchen, mit der r3156 (die erste die mit meinem Computer nicht funktioniert hat).

Ich glaube das wars für mein Projekt Hackintosh, leider!