

Erledigt

Broadcom BCM4352 im T430 (Sierra)

Beitrag von „SimoLZR“ vom 23. Juni 2017, 06:15

Komisch,

habe mit einer Ubuntu-Disk gebootet und die Karte tauchte in keiner Weise auf, dann fiel mir ein, dass WLAN im BIOS ja auf disabled war und da hat der Lappi natürlich Alarm gemacht, von wegen unsupported Chip und ich musste die BCM94352HBM ausbauen, bevor ich wieder ins BIOS "durfte".

Alles wieder revidiert, WLAN auf disabled.

Nochmal um richtig zu gehen. Die BCM94352HBM nimmt im T430 den Platz der Intel-Karte ein, richtig? Wird also unter der Tastatur eingebaut...