

Erledigt

Broadcom BCM4352 im T430 (Sierra)

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. Juni 2017, 06:22

Steckplätze für die WLAN/BT-Karte wird es in Deinem T430 sicher auch nur einen geben. Wenn da Deine Karte rein gepaßt hat, wird es auch der richtige Steckplatz gewesen sein.

Dann trifft wohl genau das ein, was [@al6042](#) oben geschrieben hat
[Broadcom BCM4352 im T430 \(Sierra\)](#)

Vielleicht hilft da ein Modifizieren des BIOS, aber da müssen Dir andere sagen, ob und was da noch geht.