

Erledigt

Radeon HD6870 HDMI Sound aktivieren klappt einfach nicht mit Sierra, bitte um Hilfe

Beitrag von „jovili“ vom 25. Juni 2017, 16:50

ohne NullCPUPowermanagment startet er gar nichtmehr

und das andere funktioniert auch nicht mit dem Patch.

Ich glaube es liegt doch noch irgendwie an der Grafikkarte, denn der PC wacht ja auf, und dann schreibt er " kein Video Input detected" und dann "Entring Sleepmode" und Monitor aus, und PC läuft aber weiter