

Erledigt

10.13 Beta. Kein LAN als en0, Layout-ID für Sound gesucht, iMessage & Co ohne Funktion.

Beitrag von „al6042“ vom 25. Juni 2017, 17:26

HDMI-Audio geht meines Erachtens am ehesten über eine gepatchte DSDT.

Da du aber mit dem VIA1708S eh nur per VoodooHDA Ton bekommen wirst, müsste der das auch ohne gepatchte DSDT lösen können.