

Erledigt

UBS 2.0 problem bei Installation

Beitrag von „globoxnoob“ vom 25. Juni 2017, 20:34

So. Erstmal ein fettes Dankeschön an dich [@derHackfan](#) für deine Hilfe!

Update zu AMD Hackintosh:

Das "Projekt gehe ich mit [@derHackfan](#) nochmal separat an, da auch von seiner Seite aus Interesse an dem Prozessor liegt!

Zitat von derHackfan

Was bleibt noch ... Feintuning:

- config.plist weiter ausmisten
- DSDT (Sleep, Batterie, Backlight, etc.)
- WLAN Combo Karte kaufen
- Sierra Upgrade (vorher Sierra aus dem App Store laden)
- USB Installer Stick erstellen
- Backup von der EFI
- Die Basics zum Thema Hackintosh vertiefen

Alles anzeigen

Update zum Grazer Hackbook:

Brotvorgang läuft einwandfrei.

Sierra installationsmedium ist erfolgreich angefertigt.

EFI Backup auf USB ist erfolgreich gemeistert.

Weiterhin kämpfe ich mit dem Audioprobleme (jetzt gibt mein OS keine Audiosignale mehr und das Gerät wird auch nicht erkannt! Medien "Diva" erazer :D)

Ich werde jetzt erstmal eine Softwareaktualisierung vornehmen und gucke dann, was noch bleibt.

Bei der WLAN-Combo-Karte wäre es super, wenn du mir nochmal den passenden Link zu dem

Beitrag geben könntest (Habe den Namen von dem Ding vergessen :o)

Ansonsten bleibt dann nur erstmal das normale einrichten des OS und mein "Mini Projekt" mit meinem Median Akoja, den ich eigenständig versuchen werde zum laufen zu bringen.

Wenn ich etwas vergessen habe, korrigier mich bitte 😊

UPDATE 20:50 Uhr:

Softwareaktualisierung geglückt.

OnBoard Sound leider weiterhin kein Ton.