

Erledigt

Broadcom BCM4352 im T430 (Sierra)

Beitrag von „al6042“ vom 27. Juni 2017, 20:42

Das T430 hat keine m.2 NGFF Steckplätze, sondern nutzt das gute alte Mini-PCIe.

Eine Liste an funktionierenden WLAN-Karten gibt es hier:

<http://forum.osxlatitude.com/i...supported-wireless-cards/>

Ich hatte in meinem T530, das nur etwas größer als das T430 ist, einen AR9280 Chip drinnen, den mir [@Sascha_77](#) rebrandet hat, damit die Vendor- und Device-ID der Intel Centrino-N... Karte vom BIOS gelesen und nicht abgelehnt wird.