

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Lukaspa“ vom 30. Juni 2017, 23:33

genau habe das Kabel, welches dabei war mit einem usb header verbunden.
der header sollte auch gehen, da ich testhalber auch mal die usbports vom Gehäuse angeschlossen habe.

in Clover den Kext2Patch-Eintrag habe ich nur gemacht, weil ich es ein paar Seiten zuvor hier gelesen habe.:-)

bislang keine gepatchte dsdt...

usbinjectall habe ich jetzt noch zur efi hinzugepackt. soll ich FakePCIID/FakePCIID_XHCIMux noch drinnen lassen?