

Erledigt

Radeon HD6870 HDMI Sound aktivieren klappt einfach nicht mit Sierra, bitte um Hilfe

Beitrag von „Nio82“ vom 2. Juli 2017, 17:21

[@jovili](#)

In deiner letzten Config.plist hast du "NV_disable=1" aktiviert. Wenn du diese Einstellung verwendest, kannst du keine Grafikkbeschleunigung haben, damit deaktivierst du NVidia GPU Erkennung!