

Erledigt

Radeon HD6870 HDMI Sound aktivieren klappt einfach nicht mit Sierra, bitte um Hilfe

Beitrag von „jovili“ vom 2. Juli 2017, 19:43

also,

Grafikbeschleunigung geht nicht, habe jetzt auch mal über DVI probiert geht auch nicht.

Ja Config.plist wird sicher die richtige gelesen, zumindest denke ich das, habe sie in den Clover Ordner auf der EFI Partition ausgetauscht gegen die vorhandene.

DSDT hatte ich noch nie.

USB Stick kann auch nicht sein, es steckt nämlich keiner dran, habe extra die zweite Platte auch ausgebaut so das wirklich nur das notwendigste drinnen ist.

Das komische ist wenn ich inject nvidia an mache dann komme ich zumindest ins System rein.

Sobald ich Inject Nvidia und diese disable_nv raus mache, dann lädt er normal, dann ist das Bild kurz weg und dann bekommt er kein Signal mehr, sogar am Fernseher habe ich es jetzt mal getestet.

Irgendwo habe ich heute schonmal gelesen das die Karte einer mit dem Web river am laufen hat, bist du sicher das ich den nicht brauche??