

Erledigt

Problem die RX 480 Powercolour zu installieren

Beitrag von „burzlbaum“ vom 3. Juli 2017, 00:06

Ich hatte unter 10.12.1 die rx480 recht flott mit voller Unterstützung zum Laufen gebracht. Das will mir irgendwie nach dem Update auf 10.12.5 nicht gelingen.

Ich habe die ID der RX480 in den beiden Kexten 4100 und Controller hinzugefügt. Da ich aber wohl ein Framebuffer Problem habe (komisch, dass ich das bei 10.12.1 nicht hatte - habe ich auch den Patch von Mork vom Ork angewandt und kämpfe weiterhin mit dem Problem. Meine 2 Monitore sind via HDMI und DVI angeschlossen und leider habe ich gerade kein DP to HDMI Kabel hier.

Vielleicht hab ich aber auch einfach irgendwas übersehen, könnte mal jemand über meine config sehen?

//edit

Ohne die Framebuffereinträge klappt es dann doch - was ja auch logisch ist. Ich will ja per HDMI ansteuern... Aber wie kann ich jetzt überprüfen ob auch alle 36 Units angesteuert werden?