

Erledigt

X99 Deluxe II - Grummel Elchs Filmrechner mit leichten Startschwierigkeiten bei DSDT & BT

Beitrag von „MacGrummel“ vom 9. Juli 2017, 20:57

Die BIOS-Einstellungen hab ich sicher schon 20 Mal zurück gesetzt, klar! .. Mit dem HDMI-Kext gibt es garkeinen Ausgang mehr, das Teil ist, glaub ich, eine Ergänzung zu einem RealtecALC, den ich nicht benutze, ich möchte doch lieber auf ALC, Shiki & Co zurück greifen bei diesem 1150er Standart-Sound.