

Erledigt

Hilfe bei Installation Sony VAIO i3

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juli 2017, 20:20

Du hast aber auch alle Werte im SMBIOS über den Zauberstab erstellen lassen und dabei die "Shake"-Buttons jeweils mehrfach gedrückt, damit die Serial-Number auch gut vom Grundwert abweichen kann?

Ich empfehle da immer mindestens 10 Shakes per Kategorie "Week of Manufacturer" und "Unit Number".