

Erledigt

Hilfe bei Installation Sony VAIO i3

Beitrag von „Mocca55“ vom 23. Juli 2017, 21:50

Habe einen Marvell Yukon Optima 88E8059.

Müsste ich einen funktionierenden Lananschluss haben oder würde es reichen wenn ein en0 Eintrag bei den Netzwerk Einstellungen vorhanden ist. Das hatte ich nämlich mit einem Kext wo [@derHackfan](#) mir von Rehabman (NullEthernet) mal empfohlen hat das hat aber irgendwie nicht funktioniert hatte aber wahrscheinlich irgendwie einen Fehler gemacht. Da ging der Lan Anschluss nicht stand aber in den Netzwerk Einstellungen und hatte en0.

Gruß Michael