

Erledigt

DSDT für GA-Z97X-UD5H

Beitrag von „jacun“ vom 26. Juli 2017, 02:20

Nachdem ich zu recht gescholten wurde, daß ich mit Uni- und Multibeastern und allerlei anderen Sachen (und die auch noch durcheinander) gebastelt habe und ermutigt durch die Vorträge der #HCKCN17 habe ich mein Sierra frisch installiert und versuche nun die Fehler mit einer eigenen DSDT auszubügeln. Die hier bereits bereitgestellte DSDT für mein Bord reicht nicht aus, da ich noch eine FireWire-Karte und einen Sitecom N300 WLAN-USB-Stick habe. Außerdem kommt Sound nur über DisplayPort aus dem Monitor, egal welche kexts ich probiere.

Der DCPIManager hat erstaunlich umfangreich und gut alle Komponenten meines Rechners erkannt. Dank der guten Anleitungen hier für Serie 9 Boards war die extrahierte DSDT schnell gepatcht. Zwei Fehler sind aber immer noch drin, die ich nicht weg bekomme. Möchte jemand sich mal die DSDT ansehen und bitte seine Meinung dazu abgeben?