## Erledigt DSDT muss nach jedem BIOS Reset neu gepatcht werden

Beitrag von "hitman20" vom 30. Juli 2017, 02:18

Wenn ich mein BIOS zurücksetzte, nutze ich ja die selbe DSDT und SSDT's weiter. Nur startet dann das System nicht mehr und bringt ACPI Fehler. Wenn ich dann die DSDT und SSDT's über Clover neu extrahiere und neu patche geht es wieder.

Im BIOS selber habe ich keine Option gefunden, dies wieder auf Werkszustand zurückzusetzen, deswegen der Weg mit der BIOS Batterie abklemmen, damit es sich wieder die Werkseinstellungen lädt. Das System ist erst zwei Wochen alt und ich teste mit diesem noch. Die DSDT muss ich trotzdem neu patchen auch wenn ich die selben Einstellungen im BIOS wieder setze.