

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „Plebejer“ vom 30. Juli 2017, 10:40

Ich möchte in diesem Zusammenhang mal von meinen Problemen berichten.

Ich hatte auch (sporadisch) kein BT und habe mich schon gefragt, ob die Karte defekt ist. Und da ich versuche die Probleme einzukreisen, habe ich auch mal die Steckerverbindung des USB-Anschlusses an der Karte selbst kontrolliert. Und siehe da, ausgesteckt und wieder eingesteckt, war BT da. Einfach mal an dem Anschluss der Karte hantieren, wahrscheinlich ist es das selbe Problem wie bei mir. Man kann das gut erkennen, denn es gibt zwei LEDs, die die Stromversorgung anzeigen, eine für WLAN und eine für BT.

Eventuell ist das das Problem.