

**Erledigt**

## **10.12.6 Sierra mit GTX 1060 und i7 4790k bootet nicht**

**Beitrag von „Altemirabelle“ vom 31. Juli 2017, 18:40**

Mach dir ein USB Stick für Tests, mit Clover drauf (kopiere den Ordner EFI), schmeisse alle unnötigen kexte raus, wie FakeSMC\_GPUSensors. Auch die drivers32 und drivers64 weg, die braucht man nicht (später kann man die wenn man will noch dazu installieren). Und starte aus diesem Stick durch BIOS Auswahl.

**Deine config ist nicht gut.**

In Boot hast du noch **nv\_disable=1, aushacken**, Verbose auch aushacken.

In ACPI würde ich am Anfang nichts auswählen, später DSDT patch machen.

In Boot Darkwake=0. dart=0 weg wenn in BIOS gemacht. Und die Start SSD eintragen in Default Boot Device.

In Devices alle USB aushacken. Audio auf, EEE ?: 1

**In Graphics Inject Nvidia Hacken weg!**

**In System Parameters NvidiaWeb Hacken aktivieren.**