

Erledigt

Massive Probleme mit GA170-HD3 F20 Bios, Grafik und aktuellem Clover

Beitrag von „Hifi-KS“ vom 2. August 2017, 12:58

Hallo liebes Forum,
auf dem Hackintosh II habe ich nach einem Clover update auf 10.12.6 gewechselt. Seit dem "spinnt" der Hackintosh vollkommen. Es gibt sehr viele Reboots und keine Grafikbeschleunigung außerdem funktioniert die RX460 auch mit den neuen Lilu und WhateverGreen.kext leider nicht.

Auch eine Neuinstallation haben die Probleme nicht gelöst.

Ich vermute sehr stark, dass es mit dem F20 Bios zusammenhängt... Auf dem F5 Bios bei meinem i7 habe ich diese Probleme nicht.

Was könnte ich machen, damit der Hackintosh wieder "rund" läuft?

Über jede Art von Hilfe und Tipps würde ich mich sehr freuen.