

Erledigt

Z97X-UD5H: Ton und HD nach Aufwachen weg

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 2. August 2017, 20:14

Auch wenn dir das jetzt nicht hilft. Ich nutze den USBInjectAll seit meiner ersten Installation auf meinem Skylake-System. Ich nutze keineen Limit-Patch sonder eine Ausschlussliste in der config.plist (uia_exclude=HS07;HS08;HS09;HS10;HS11;HS12;USR1;USR2)

Diese Liste ist nur ein Beispiel, funzt so nur für meinen Rechner.