

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2017, 23:55

Aus dem Konstrukt?

Entweder testest du noch andere Grafik-Ausgänge der GTX1070, HDMI oder DisplayPort, oder kaufst dir zusätzlich einen USB-Sound-Dongle...

Ich bin ja jetzt nicht so der Handwerker (zwei linke Hände ), aber ich hätte schon versucht aufzupassen, dass alle Ausgänge der Backplate vom Mainboard nutzbar sind...