

Erledigt

i9-7890XE 18 CORE - LGA2066 mit X299- Mainboards

Beitrag von „onlyWork“ vom 6. August 2017, 06:05

[@DSM2](#) In den Audio Settings lässt sich zwischen AC97 und HD Audio wählen. Hat sich erledigt.

USB3.0 funktioniert nicht.

Unter USB im Systembericht wird nur USB2 und USB3.1 angezeigt.
Die laufen auch.

Kann das daran liegen das sich der Chipsatz verschieden konfiguriert wenn die M.2 aktiv oder eben nicht ist?