

Erledigt

Dell e6420

Beitrag von „Maverick79“ vom 9. August 2017, 16:26

Ha mein mit Rufus erstellter Win10 USB UEFI Installation Stick hatte wohl ne Macke, habe gerade mit der aktuellen Win10 64Bit Pro iso ein neuen Versuch gestartet und siehe da es ging. Installation erfolgreich.

Beim Neustart dann F2 und in Boot Sequence auf UEFI umgestellt. UEFI hat sofort Windows Boot erkannt und nachdem speichern, könnte Windows mit der Installation wie gewohnt fortfahren.

Nur wie wie geht es jetzt weiter? Auf meiner zweiten Platte lieg ja noch die (vorher noch) funktionierende Sierra Partition-funktioniert die nun auch noch bzw. Wie schaffe ich es den clover boot Screen einzurichten, damit ich nach dem Start des Dell auswählen kann, was ich starten will?