

**Erledigt**

## Neue Wifi Card Broadcom BCM94352HMB - Kernel Panic... Hilfeee

Beitrag von „great\_smith“ vom 10. August 2017, 16:58

Moin,

hab mir die Wifi Card aus diesem Thread geholt:

[Wifi/Bt-Combo-Card Broadcom BCM94352HMB Aktivierung - Clover / Ozmosis Asrock Z97E-ITXac](#)

eingebaut und alles war gut. Dann hab ich die Karte in clover nach dem guide in dem Thread aktiviert. Neustart. Ab da an nur noch Kernel panic.

Hat jemand ein Rat?

**Edit:** Karte erstmal wieder ausgebaut. Dann startet er auch.

Anschließend alle Einstellungen entfernt (die in dem gelinkten Thread genannt werden). Karte wieder eingebaut und er fährt hoch. Natürlich noch ohne Wifi Support.

Schuld war anscheinend der Haken bei FixAirport\_4000.

Bluetooth habe ich nun aktiviert bekommen. Wifi bisher nicht. Ich habe die Patches aus ["Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra"](#) probiert. Die lösen jedoch eine ganz andere Kernel Panic aus, siehe 2. Bild (IMG\_1324).