

Erledigt

Neue Wifi Card Broadcom BCM94352HMB - Kernel Panic... Hilfeee

Beitrag von „great_smith“ vom 11. August 2017, 19:32

Hab es gerade probiert. Leider kein WLAN. Musste erstmal gucken was "Lilu" ist. Hab mir den Kext und den "AirportBrcmFixup" heruntergeladen und in den kexts-Ordner in der EFI-Partition gelegt.

Die Bluetooth Funktion ist nach wie vor aktiv.

Ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch probieren soll.