

# **Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)**

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 12. August 2017, 15:46**

So wie es unter Sierra aussieht, sieht es aus, wenn USBInjectAll nicht greift.

D.h. es wird nicht geladen oder findet keine passende Configuration.

Damit eine Konfiguration passt braucht es:

Ein passendes SMBIOS z.B. 17,1

Ein passendes Gerät: XHC

Einen passenden Controller: 8086\_a12f

Nimm mal die SSDT und DSDT raus. Vielleicht verbiegen die was.