

Erledigt

Grafikkarte funktioniert nicht richtig unter Sierra 10.12.6

Beitrag von „MacGrummel“ vom 14. August 2017, 00:42

Un die 0 GB deuten da noch auf einen anderen Fehler: Im Configurator auf der Seite "Graphics" gehört NICHTS angekreuzt, kein Inject und kein Generic oder Single!

Wenn die Karte dann noch nicht gleich erkannt wird, kannst Du höchstens noch "Load VBios" ankreuzen, aber das ist normal nichtmal notwendig.