

Erledigt

Clover r4152 und nichts geht mehr X99 6900k

Beitrag von „kaneske“ vom 15. August 2017, 20:15

Eventuell ein Fehler mit deiner DSDT oder einer SSDT? wenn ohne die bootest geht es dann vielleicht?

Sonst BIOS / UEFI checken ob XCPM an und oder aus, XHCI Hand-OFF ein und EHCI Hand-OFF ein...hmm...VT-d und VT-x mal aus...

und gegebenenfalls mal das Platform Powermanagement aktivieren...

Hab auch ne Frage...meine 960 Pro wurde immer von Clover über die hackrnmme.kext injöcted, nun da ich 10.12.6 drauf hab nehme ich eine frisch erstellte ABER das Laufwerk wird nicht darüber geladen wenn ich die Kext nur in Clover kexts/10.12 oder auchother drin habe, sondern nur wenn ich die nach S/L/E mit kextwizard installiere...das war auch bei 4128 so, nur warum? laut log nimm Clover die Kext aber sie wird anscheinend nicht geladen...wie muss ich denn den absoluten Pfad in CC einstellen zu meiner Kext im EFI Ordner das hab ich noch nicht ganz begriffen, soll ja n ms-dos codierter Pfad sein, ok das kenne ich aber wie lautet die Pfadangabe zum EFI Laufwerk und vor allem die ID vom Volume auf dem der EFI Ordner liegt???