

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „xley“ vom 16. August 2017, 18:54

Habe mir auch eine Broadcom bcm943602cs ersteigert und heute ist sie endlich aus Fernost gekommen. Eingebaut, eingeschaltet und gleich das erste Problem:

- Bluetooth funktioniert aber
- WLAN erkennt er zwar, kann sich jedoch nicht verbinden

Nach dem booten in Windows und dem einrichten der Bootcamptreiber lief in Windows alles problemlos. Nach dem erneuten Booten in MacOS ging garnichts mehr (siehe Foto).

Folgendes habe ich versucht, jedoch ohne Erfolg:

- Karte ausgebaut
- Jegliche Peripherie entfernt

Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen

PS:

- Windows läuft auf einer separaten Platte
- Das Bild zeigt die letzte Zeile vom Bootvorgang. Danach startet der Rechner entweder neu oder fährt komplett runter!