

Erledigt

Radeon R2 QE/CI (AMD Mullins APU)

Beitrag von „fabiiretro“ vom 17. August 2017, 00:32

Also, wie hier irgendwo schon zu lesen war (falls es wirklich hier war... xd), hab ich Sierra auf meinem Laptop zum Laufen bekommen. Mehr oder weniger. Funktioniert soweit alles bis auf WLAN, aber das liegt an meinem Adapter und ein neuer ist erstmal nicht so wichtig, hab ja schließlich LAN. Auf jeden Fall bekomme ich beim besten Willen QE/CI nicht hin, beziehungsweise steht bei den Informationen zum Mac bei Display 7mb. Die Anleitung [hier](#) hat mich nur mehr verwirrt. Meine *integrierte* GraKa hat die Device ID 0x9850 und fällt in die Kategorie Mullin(s?), passt soweit auch zu der GitHub Liste mit den ganzen chipset familys, bringt mir dummerweise aber nix. Ich hab es nach Anleitung so im Clover Configurator eingestellt, halt mit der richtigen ID, aber hat nichts gebracht. Ist es jetzt irgendwie möglich das richtig einzustellen und ich war nur zu blöd dafür oder ist das generell nicht möglich? Natürlich erwarte ich jetzt auch keine 2gb Leistung (die kann das teil ja eh nicht), aber halt schon das größtmögliche Potenzial davon, damit dieses dämliche Flackern aufhört

gute nacht an alle